ВОСТОК-7

B7-308A(2 канала)

B7-308B(4F канала;Bluetooth type)

Термометр пищевой B7-308
Инструкция по эксплуатации



2 канала

4 канала (в ерсия Bluetooth)

(Только для bluetooth версии)
Android в ерсия
Сканируйте QRcode д ля загрузки
приложения "BBQ Smart"

(Только для bluetooth версии)
iOs в ерсия
Сканируйте QRcode д ля загрузки
приложения "BBQ Smart"

Внимание: BBQ Smart App п оддерживает android 5.0 и ли выше.

Standard：Q/HTY 021-2019
Version：308A/308B-EN-00

A.Введение

Этот продукт в основном используется для измерения температуры пищи, с разделенной структурой. Пищевой термометр зондового типа может использоваться для измерения температуры приготовления мяса на гриле температуры замороженной пищи и т. Д. Он подходит для различных областей, таких как охлаждение, нагрев, обработка резины и пластмассы.

B.Функции

- Связь через Bluetooth (с приложением на мобильном телефоне) легко выполнять операции при приготовлении мяса н а гриле;функция записи, в общей сложности 7000 элементов данных могут быть записаны;
- Световая сигнализация ;
- Выбор единиц измерения ;
- Подсветка экрана ;
- Индикация заряда батареи;
- Ручное отключение;

C.Перечень составных частей (Рис 1)

① Кнопка питания
② LCD э кран
③ Индикатор тревоги
④ Магнит
⑤ Крышка батарейного отсека
Ⓐ PAIR: кнопка включения / выключения Bluetooth
⑦ LED/UNIT: в кл/выкл. подсветки, выбор единиц измерения
⑧ RESET: K нопка сброса
⑨ Вход для подключения 2х канального зонда P1, P2
⑩ Вход для подключения 4х канального зонда P1, P2, P3, P4



Рис 1

D.LCD э кран

(1)Экран WT308A:



(1) Экран WT308B:



E.Эксплуатация

1. Вкл./выкл. прибора :
Красная кнопка питания: короткое нажатие для включения прибора, длительное нажатие для его выключения. Если значение температуры достигает значения тревоги или промежуток времени достигает установленного значения, срабатывает сигнализация; короткое нажатие, чтобы выключить будильник.

2. Вкл./выкл. Bluetooth:
PAIR: K ороткое нажатие для включения / выключения Bluetooth, при этом синий индикатор мигает три раза при включении Bluetooth, красный индикатор мигает три раза при выключении Bluetooth. Короткое нажатие этой кнопки при подключении к мобильному телефону, если синий индикатор мигает один раз, это означает, что соединение установлено; Bluetooth включен по умолчанию после включения.

3. RESET: K нопка сброса, короткое нажатие для сброса.

4. Подсветка экрана:
LED/UNIT: K ороткое нажатие для вкл./ выкл. подсветки, длительное нажатие для переключения единиц измерения.
(Note: к нопка переключения устройств предназначена для всех каналов)

F.Т ехнические характеристики

Диапазон измерений	-40~300℃(-40~572℉)
Погрешность	±2℃
Время отклика	2s
Питание	3*1. 5V AAA battery
Размеры	80x80x25. 5mm
Вес	108g(Battery included)
*WT308A : к омплектуется одним щупом из нержавеющей стали. WT308B : комплектуется двумя щупами из нержавеющей стали.	

Специальное заявление:
a. Утилизируйте старые батареи согласно местным законам и правилам.
b. Наша компания не несет никакой ответственности за вред причинённый в результате использования прибора.
c. Мы оставляем за собой право изменять дизайн продукта и технические характеристики без предварительного уведомления.

G. Android приложение “BBQ Smart”

I Подключение **Bluetooth:**



1. Нажмите кнопку поиск для поиска Bluetooth устройств.
2. Нажмите на устройство для выбора.

I **Перечень каналов:**



1. Нажмите канал, чтобы войти в соответствующий интерфейс канала.

Ⅱ **Интерфейс канала:**



1. Settings: н астройки канала
2. Save: с охранить текущее значение
3. Clear: о чистить текущее значение
4. Интерфейс работы с файлами
5. Нижняя часть экрана: к ривая температуры, красная линия показывает температуру тревоги. (отображается только если установлено)

Ⅲ **Интерфейс хранения данных:**



1. Введите название и нажмите «Сохранить», чтобы сохранить данные.

Ⅴ **Файловый интерфейс:**



1. Этот интерфейс отображает список сохраненных данных.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу, выберите несколько раз, чтобы удалить файлы.

Ⅵ **Интерфейс настроек:**



1. Этот интерфейс отображает настройки единицы измерения температуры, времени, настроек напоминаний.

Ⅶ **Интерфейс настройки напоминания:**



1. У становка напоминания.

Ⅸ **Интерфейс выбора единиц измерения:**



1. Выбор единиц измерения

Ⅹ **Интерфейс настройки таймера:**



1. У становка таймера.

Ⅺ**.Интерфейс настройки температуры:**



1. Средняя часть:з начение установленной температуры.

2. Нижняя часть: т ипы продуктов и степень приготовления

ООО «Восток-7»
а/я 112, "Восток-7", г. Москва, 129626
Сайт: https://vostok-7.ru
Почта: info@vostok-7.ru