



Quick Start Guide
Kurzanleitung
Guide de Prise en Main
Guida Breve
Guía de Inicio Rápido
Guia de Inicio Rápido
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Краткое руководство
クイックスタートガイド
快速入门指南
빠른 시작 안내서

Данное краткое руководство пользователя не заменяет инструкции по эксплуатации данного изделия. Полные инструкции и информация о безопасном обращении приведены в инструкции по эксплуатации на:

Электронном блоке с сенсорным экраном: Information → Documents

DVD: Поставляется с изделием

Интернет-сайт Proceq: www.proceq.com → Загрузки

Комплект поставки

Equotip 550 (35610001)	
Equotip 550 Leeb D (35610002)	
Equotip 550 Leeb G (35610003)	
Equotip 550 Leeb U (35610006)	
Equotip 550 Portable Rockwell (35610004)	
Equotip 550 UCI (35610007)	
Equotip 540 Leeb D (35620002)	
Equotip 540 UCI (35620005)	
A Кейс для переноски	• • • • •
B Прибор Equotip с сенсорным экраном	• • • • •
C Аккумулятор	• • • • •
D Блок питания с кабелями	• • • • •
E Кабель USB	• • • • •
F DVD с программным обеспечением и документацией	• • • • •
G Документация	• • • • •
H Ремень для переноски	• • • • •
I Сравнительная пластина для определения шероховатости поверхности	• • • • •
J Датчик Equotip Leeb D	• • • • •
K Датчик Equotip Leeb G	• • • • •
L Датчик Equotip Leeb U	• • • • •
M Датчик Equotip Portable Rockwell	• • • • •
N Датчик Equotip UCI	• • • • •
O Кабель датчика Equotip Leeb	• • • • •
P Кабель датчика Equotip Leeb U	• • • • •
Q Кабель датчика Equotip Portable Rockwell	• • • • •
R Кабель датчика Equotip UCI	• • • • •
S Мера твердости Equotip	• • • • •
T Мера твердости Equotip Portable Rockwell	• • • • •
U Мера твердости Equotip UCI	• • • • •
V Щетка для датчика Equotip Leeb	• • • • •
W Притирочная паста	• • • • •

1 Начало работы

Установка аккумулятора

Для установки аккумулятора удалите защитную пленку и поднимите подставку, как показано на рисунке. Вставьте аккумулятор и закрепите его с помощью винта.



Зарядка аккумулятора

Зарядить аккумулятор в течение 8 часов перед использованием. Подключите электропитание через зарядное устройство. Доступно устройство быстрой зарядки (арт. 32701053) (полный заряд < 5,5 часов).

Подключение датчика



1 2
Разъем с защелкой

Для приборов Leeb использовать разъем с защелкой 1.

Для датчика UCI использовать разъемы с защелками 1 или 2.

Для датчика Portable Rockwell использовать разъем USB.

Разъемы для подключения



USB-порт
USB-устройство
Ethernet
Разъем электропитания

USB-порт:

Подключение мыши, клавиатуры или USB-накопителя

USB-устройство:

Подключение к ПК.

Ethernet:

Подключение к сети.

Разъем электропитания:

Подключение электропитания.

Включение инструмента

Для включения электропитания нажать кнопку Питание



Обновление программного обеспечения

Рекомендуется проверить наличие обновлений встроенного ПО перед использованием прибора в первый раз. (См. Equotip Link).

2 Главное меню

При запуске отображается главное меню. Доступ ко всем функциям можно получить напрямую с сенсорного экрана. Вы можете возвращаться в предыдущее меню, нажимая на кнопку Назад или на пиктограмму возврата (стрелку) в левой верхней части сенсорного экрана.



Измерение

Переход в режим измерения.



Настройки

Настройки прибора – подробности см. в инструкции по эксплуатации.



Данные

Диспетчер файлов обеспечивает просмотр данных измерений, сохраненных в приборе.



Мастера

Вспомогательные функции для повышения надежности и эффективности использования рабочего времени.



Информация

Содержит полную инструкцию по эксплуатации и всю важную информацию об устройстве.



Система

Задайте язык интерфейса, дату, время и другие системные настройки.



Выключение питания

Отключите устройство.

Equotip Link

Установите программное обеспечение **Equotip Link**, предоставленное на DVD. Подключите прибор к ПК, используя входящий в комплект USB-кабель. Убедитесь в том, что у вас установлено подключение с Интернетом.



Нажмите на пиктограмму обновления PQ, чтобы проверить наличие обновлений встроенного ПО.

Рекомендуем периодически выполнять обновления внутреннего ПО прибора.

Proceq Europe

Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Switzerland
Phone +41 43 355 38 00
Fax +41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK Ltd.

Bedford i-lab, Priory Business Park
Stannard Way
Bedford MK44 3RZ
United Kingdom
Phone +44 123 483 45 15
info-uk@proceq.com

Proceq USA, Inc.

117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
U.S.A.
Phone +1 724 512 03 30
Fax +1 724 512 03 31
info-usa@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd

1 Fusionopolis Way
#20-02 Connexis South Tower
Singapore 138632
Phone +65 638 239 66
Fax +65 638 233 07
info-asia@proceq.com

Proceq Rus LLC

Ul. Optikov 4
korp. 2, lit. A, Office 410
197374 St. Petersburg
Russia
Phone/Fax +7 812 448 35 00
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East

P. O. Box 8365, SAIF Zone,
Sharjah, United Arab Emirates
Phone +971 6 557 85 05
Fax +971 6 557 86 06
info-middleeast@proceq.com

Proceq SAO Ltd.

Rua Paes Leme, 136, cj 610
Pinheiros, São Paulo
Brasil Cep. 05424-010
Phone +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq China

Unit B, 19th Floor
Five Continent International Mansion, No. 807
Zhao Jia Bang Road
Shanghai 200032
China
Phone +86 21 631 774 79
Fax +86 21 631 750 15
info-china@proceq.com

Subject to change. Copyright © 2017 by Proceq SA, Schwerzenbach. All rights reserved.
82035603 ver 06 2018

The Proceq logo consists of the word "proceq" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are a teal or light blue color. The 'p' and 'c' are slightly larger and more prominent than the other letters.