



Восток-7
ГОД ОСНОВАНИЯ - 2007

+7 (495) 740-06-12

info@vostok-7.ru

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕШИВАНИЮ СМОЛЫ

Металлографическая двухкомпонентная смола для холодной заливки

Состав: Смола + акриловый порошок.

Инструкция по применению:

Перед замешиванием и установкой образца очистите, обезжирьте и высушите на воздухе форму. Смешайте в следующем соотношении: **порошок/жидкость = 10:8 (по весу)**.

Взвесьте порошок и жидкость в соответствии с указанным выше соотношением. Высыпьте порошок в чашку с жидкостью и тщательно перемешивайте около 30 секунд до образования жидкой пасты. Осторожно вылейте смесь в форму для холодной заливки. Примерно через 30 минут смесь затвердеет, и образец можно будет извлечь из формы.



Температура не должна превышать 35°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить все компоненты в недоступном месте для детей
- Данный продукт следует защищать от влаги и тепла. Его следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом складском помещении.
- Избегайте проглатывания смолы или пыли от шлифовки
- После работы тщательно промыть руки и рабочее пространство категорически запрещено использовать посуду, предназначенную для приготовления пищи.
- Необходимо избегать прямого контакта с отвердителями смолой, пылью шлифовки и смешанными материалами. Компаунд может вызывать раздражение или аллергическую реакцию, а отвердители - раздражение кожи.
- Надевайте во время работы защитную одежду и перчатки. Особенно это касается людей обладающих чувствительной кожей. При попадании в глаза - немедленно промыть их теплой водой и обратиться за помощью к врачу.
- Беречь от источников возгорания и прямых солнечных лучей.