

QUALITY MEASURING INSTRUMENTS FROM GERMANY

**Цифровой твердомер с индикатором температуры образца, температуры окружающей среды и влажности**

**HPE III**





У нового поколения HPE есть много новых возможностей. В то время как устройство получает значение твердости от образца, датчик температуры, установленный в нижней части устройства, считывает значение температуры. Прибор имеет индикацию обоих значений, а также значений температуры и влажности окружающей среды. Записанные измерения отображаются со значениями твердости и даты/времени после проведения каждого измерения. Большой ЖК-дисплей для удобства чтения, USB-соединение для передачи данных и зарядки аккумулятора, а также запатентованная рукоятка для достижения правильного угла измерения и силы – все это стандартные функции HPE III.

Твердость по Шору

Температура образца / окружающей среды / влажность


Метод испытания: Шор А / Д

Стандарты:

DIN ISO 7619 / DIN EN ISO 868 / NF EN ISO 868 / ASTM D 2240 / SRIS 0101

## Инновационные функции для HPE III

Дисплей HPE III



В верхней части дисплея отображаются температура и влажность окружающей среды, текущая дата и время.

В основном разделе отображается результат твердости, температура образца, время измерения и количество сохраненных данных.

Панель навигации ведет вас через меню:  
главная | управление данными | настройки / ноль | уровень заряда батареи



*Комплект поставки: кейс,  
твердомер HPE III,  
контрольное кольцо 40  
Shore, USB / RS232 кабель  
питания с вилкой  
Упаковка: вес 700 г*



*Твердомер можно  
использовать с механической  
BS 61 II и автоматической  
стойкой BSA*



*Дополнительно  
доступны для заказа  
DAKs-сертификат и  
тестовые блоки*